

Акт
обследования зеленых насаждений
№ 116 от «14» июля 2022

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Ю.А. Кудрявцева в присутствии представителя НАО «ДСУ-1» П.В. Зарецкого





провела обследование зеленых насаждений, произрастающих по адресу: ст. Динская, ул. Тельмана от ул. Кочетинская до ул. Комарова (в границах полосы отвода автомобильной дороги ст-ца Динская – ст-ца Васюринская км 9+044 – км 9+467 справа), в связи с поступившим обращением НАО «ДСУ -1» от 12.07.2022 № 411с/22 (вх. № 02-17/2375 от 12.07.2022), с целью формирования предложений о целесообразности и возможности санитарной вырубki, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений, а также проведения иных видов работ и мероприятий в отношении зеленых насаждений.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Вяз	40-50	неудовлетворительное	Деревья высокорослые, фиксируются сухие, сломанные и зависшие фрагменты веток в кронах. Визуализируются признаки стволовой гнили, подтеки по стволам деревьев, что нарушает их прочность. Деревья утратили физиологическую устойчивость и являются аварийно-опасными.	санитарная вырубка	3 шт.
2	Орех черный	45	неудовлетворительное	Дерево высокорослое, буреломное. В кроне имеются сухие скелетные ветви. По стволу дерева визуализируются признаки стволовой гнили, подтеки, имеются трещины, нарушающие прочность. Визуализируются признаки поражения стволовыми вредителями у основания ствола. Дерево является аварийно-опасным.	санитарная вырубка	1 шт.
3	Клен	30-40	неудовлетворительное	Нарушена целостность стволов имеющимися	санитарная вырубка	3 шт.

				трещинами, дуплами. Внутри трещин, дупел древесина рыхлая, крошится, осыпается. Имеются признаки стволовой гнили, нарушающие прочность стволов деревьев. В кронах деревьев имеются сухие и заломленные ветви. Деревья утратили физиологическую устойчивость, являются аварийно-опасными.		
4	Тополь пирамидальный	40-70	неудовлетворительное	Деревья высокорослые, старовозрастные, фиксируются сломанные и зависшие фрагменты веток. Визуализируются признаки нарушения целостности стволов деревьев в виде дупел, стволовой гнили, повреждений стволовыми вредителями, нарушающими их прочность. Внутри трещин, дупел древесина рыхлая, крошится, осыпается. Также в кронах деревьев имеются сухие и заломленные ветви. Деревья утратили физиологическую устойчивость, являются аварийно-опасными.	санитарная вырубка	11 шт.
	Итого:					18 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной вырубке зеленых насаждений в количестве 18 шт., растущих по адресу: ст. Динская, ул. Тельмана от ул. Кочетинская до ул. Комарова (в границах полосы отвода автомобильной дороги ст-ца Динская – ст-ца Васюринская км 9+044 – км 9+467 справа). Деревья произрастают вдоль тротуара и представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.


 И.В. Савинцева

 А.А. Иванов

 Ю.А. Кудрявцев

 П.В. Зарецкий